



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУДО «СДШИ»

Ратникова Н.Н.

2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сясьстройская детская школа искусств».
- 1.2. Адрес объекта: 187420, Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул.Советская д.15А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: помещения в здании Администрации МО «Сясьстройское городское поселение», 219,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки: 1938 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2025г., капитального не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное наименование-согласно Уставу): Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сясьстройская детская школа искусств».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187420, Ленинградская обл., Волховский р-он, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15А.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация(наименование): Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., д. 32

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.2. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: рейсовый автобус.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта: 400 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 7 минут.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ, А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	А
5	с нарушением слуха	А
6	с нарушением умственного развития	А

*Указывается один из вариантов : «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
3	Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3

****Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично-избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- временно недоступно**

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен полностью для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), инвалидов с умственными отклонениями.

Объект не доступен для инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Система информации и связи доступна при входе в виде кнопки вызова сотрудника.

На основании акта №216 (приложение №1) объект до его реконструкции или капитального ремонта не доступен инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации и адаптация основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы*)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход в здание	Капитальный ремонт
3	Пути движения внутри здания	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов и других малогабаритных групп населения.

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Акта №216 согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
- 2. Решения комиссии МОБУДО «СДШИ» Протокол №1 от 01.09.2023г.

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:

Директор МОБУДО «СДШИ» Ратникова Наталья Николаевна

Комиссия: Приказ №54 от 01.09.2023 года «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации здания школы и предоставляемых в ней услуг для инвалидов».

Председатель комиссии:

Директор МОБУДО «СДШИ»



[Handwritten signature]

Ратникова Н.Н.

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ

[Handwritten signature]

Замахина Я.К.

Заместитель директора по безопасности

[Handwritten signature]

Соцкова Е.Н.

Заместитель директора по УВР

Сукманова Э.Е.

Председатель Волховской районной организации ВОИ

Висленева Светлана Иосифовна



[Handwritten signature]